

序号	事业部	名称	位号	问题	尺寸	备注
1	精化	循环气冷却器E3503 出口温度	TV-35226	外漏、内漏	WN150(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
2	精化	05四通道气动阀	LV-05227A	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
3	精化	05四通道气动阀	LV-05227C	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
4	精化	05四通道气动阀	HV-05227B	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
5	精化	05四通道气动阀	HV-05227D	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
6	精化	回流罐液位控制	LV-16121	内漏、卡塞	WN25(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
7	精化	05中间排放冷凝器 E0504出口压力	PV-05306	内漏、卡塞	WN25(B)-63FM	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
8	精化	05一级膨胀槽D0502 液位	LV-05301	内漏、卡塞	WN25(B)-63FM	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
9	精化	35四通道气动阀	LV-35227C	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
10	精化	35四通道气动阀	HV-35227D	内漏、卡塞	DN25 PN320	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
11	精化	C8701 I 塔液位	LV-87106	内漏、卡塞	WN25(B)-16 RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
12	精化	D8702汽水分离器液 位	LV-87201	内漏、卡塞	S025(B)-16 RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
13	精化	D0702汽水分离器液 位	LV-07201	内漏、卡塞	S025(B)-16 RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
14	精化	C0701 I 塔液位	LV-07106	内漏、卡塞	WN25(B)-16 RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
15	精化	27出料流量调节	FV-27202B	内漏、卡塞	WN25(B)-16 RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
16	精化	06一级加热	TV-06102	内漏、卡塞	S040(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
17	精化	06二级加热	TV-06106	内漏、卡塞	S040(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
18	精化	36一级加热	TV-36102	内漏、卡塞	S040(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
19	精化	36二级加热	TV-36106	内漏、卡塞	S040(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
20	精化	36三级加热	TV-36111	内漏、外漏	S040(B)-16RF	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告
21	精化	05单元备料气动阀	LV-05103	内漏、卡塞	DN25 PN16	更换阀内件及填料, 提供打压试验合格报告

林文  
2024.4.28

