

盐化事业部进口阀门维修清单

序号	所属工段	阀门位号	规格参数	阀门品牌	故障描述	维修内容
1	盐化电解	FCV-232B	详见数据表 (DN100)	本山	内漏严重, 气缸 阀座泄露	检查、更换膜头密封件, 阀芯、阀座研磨处理, 更换阀座密封件, 材质符合数据表要求, 要求试压无泄漏 (提供试压视频)。阀门气缸防腐保养, 阀门定位器 (甲方提供) 更换, 阀门调试正常 (需提供调试视频)。阀门整体防腐处理。注明: 更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。
2	盐化电解	LCV-273	详见数据表 (DN150)	本山	内漏严重, 气缸 阀座泄露	检查、更换膜头密封件, 阀芯、阀座研磨处理, 更换阀座密封件, 材质符合数据表要求, 要求试压无泄漏 (提供试压视频)。阀门气缸防腐保养, 阀门定位器 (甲方提供) 更换, 阀门调试正常 (需提供调试视频)。阀门整体防腐处理。注明: 更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。
3	盐化电解	TCV-273	详见数据表 (DN200)	本山	内漏严重, 气缸 阀座泄露	检查、更换膜头密封件, 阀芯、阀座研磨处理, 更换阀座密封件, 材质符合数据表要求, 要求试压无泄漏 (提供试压视频)。阀门气缸防腐保养, 阀门定位器 (甲方提供) 更换, 阀门调试正常 (需提供调试视频)。阀门整体防腐处理。注明: 更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。
4	盐化电解	2LCV-273	详见数据表 (DN100)	本山	内漏严重, 气缸 阀座泄露	检查、更换膜头密封件, 阀芯、阀座研磨处理, 更换阀座密封件, 材质符合数据表要求, 要求试压无泄漏 (提供试压视频)。阀门气缸防腐保养, 阀门定位器 (甲方提供) 更换, 阀门调试正常 (需提供调试视频)。阀门整体防腐处理。注明: 更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。

张峰. 2015.12.1 孙峰



5	盐化电解	2ZV-231B	详见数据表(DN100)	旭有机材	阀座和气缸法兰（膜片压紧处）连接处有腐蚀，导致膜片处泄露	气缸法兰（膜片压紧处）和阀座连接的腐蚀需修复处理。检查、更换膜头密封件，阀芯、阀座研磨处理，材质符合数据表要求，更换膜片（甲方提供），更换位置反馈器2只（甲方提供，调试正常，要求试压无泄漏（提供试压视频和调试视频）。阀门整体防腐处理。注明：更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。
6	盐化电解	PCV-216	详见数据表(DN250)	盖米	开度15%以下阀门打开缓慢、卡涩	气缸解体检查，更换压紧弹簧、活塞密封件、气缸密封件，更换蝶阀阀座（含阀板），材质要求进口材质，符合数据表要求；阀门定位器（甲方提供）更换，阀门调试正常（需提供调试视频）。阀门整体防腐处理。注明：更换下来的阀门部件需和阀门一起返回公司。

孙明 2025.12.1

孙明

