

氯乙酸主装置内外墙涂料 技术要求

一、粉刷工艺流程:



二、施工过程:

1、清理墙体表面：

进行粉刷施工前，并且必须认真清扫干净，清除基层的浮灰、油污或疏松物等杂质。基面要求：露出墙体水泥层且必须平整，对于凹凸不平或有裂纹的基面找平后再施工；基面必须清除干净，不得有浮尘、杂物、明水等。并随时注意保持基面清洁卫生。

2、涂刷界面剂及防腐涂料：

墙体清理完成后，确认水泥层表面无疏松、起砂现象后刷混凝土界面剂两遍，用滚刷或油漆刷蘸防腐涂料，均匀地涂刷基层两遍，不得露底，一般用量为0.3-0.4kg / m²。待涂层干固后（一般不粘脚时），方可进行下一道涂抹。

3、自检、清扫

完工后要先行自检，有不合格的部位自行修复，直到合格，并认真打扫干净后，交付有关人员进行验收。

4、施工结束后将场地打扫清理干净做到工完料尽场地清。

三、注意事项:

1. 防腐涂料需耐氯乙酸酸性环境腐蚀。
2. 现场作业人员穿戴好劳动防护用品，电动工具必须经电仪保障部检验张贴合格证后方可入厂使用，特别是使用切割机施工人员必须正确佩戴面罩护具；施工场地设置警戒区，严禁闲杂人员进入；严格公司用电安全管理规定，防止触电事故发生；特种设备（车辆）操作人员持证上岗；监护人员坚守岗位，准备好灭火器。

金浩伟
袁东



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App