

## 硫化液硫罐区“110”周界红外报警系统设施工作清单

品名	型号	数量	单位	备注
“110”报警主机	C&k110*238	1	套	
四光束红外对射探头	ABH100S	4	对	
不锈钢对射支架		8	只	
信号线	RVV12*.5	500	米	
防爆镀锌管	25	200	米	
防暴软管	25	8	根	
防爆接线盒	25	20	个	
防爆红外摄像头	2CD1245LA	4	套	
防爆支架		4	套	
硬盘录像机	海康威视	1	套	
监控专用硬盘	6T	1	块	
20寸液晶显示器	飞利浦	1	台	
超六类阻水网线		700	米	
防暴软管	25	8	根	
防爆接线盒	25	20	个	

朱廷国